



## Allmänt

### Adress

Brinellvägen 66 - 80

### Husnummer

3

### Byggnadsnummer

501582 ( 100 % )

### Fastighet

MASKININGENJÖREN 1

### BRA

8 557 m<sup>2</sup>

### BTA

8 854 m<sup>2</sup>

### LOA

7 437 m<sup>2</sup>

### Byggår

1966

### Ombyggnadsår

### Antal plan

5

### Trapphus

3

### Lägenheter

-

### Allmänt

Byggnaden består av tre huskroppar i U-form. En höghusdel med kontor samt två hallar avsedda för labbverksamhet. Verksamheten utgörs av kontor ca 50%, lab ca 35% och undervisninglokaler 15%. Ej byggnadsminne.

Dokumentnamn:		Dokumentidentifikation			Fastställd av:	Datum	
		Process	Dok.typ	Bolag			
Dokumentägare:	Författare:				Namn		
					Revidering:	Datum	Rev.



## Radonmätning

Typ

Orienterande, långtidsmätning

Datum

2009-05-13

Radonhalt (Bq/m<sup>3</sup>)

190

Kommentar

Dokumentnamn:		Dokumentidentifikation			Fastställd av:	Datum	
		Process	Dok.typ	Bolag			
Dokumentägare:	Författare:				Namn		
					Revidering:	Datum	Rev.



## Klimatskärm och stomme

### Stomme

Betong.

### Fasad

Tegel.

### Tak

Platta tak med papp.

### Isolering

### Fönster

Kopplade 1+1-glas med karm och båge i trä. Originalfönster i bitvis dåligt skick.

### Grund

### Portar

Huvudentréer är bra, portar och entréer till lab-hallar är relativt otäta.

Dokumentnamn:		Dokumentidentifikation			Fastställd av:	Datum	
		Process	Dok.typ	Bolag			
Dokumentägare:	Författare:				Namn		
					Revidering:	Datum	Rev.



## Klimatstyrning och försörjning

### Värme

Anslutet till fjärrvärme via undercentral i byggnad A0043036. Värme distribueras till luftbehandling och radiatorsystem.

### Kyla

Anslutet till fjärrkyla, kyla distribueras till luftbehandling och bafflar.

### Vatten

Ansluter till kommunalt vatten, tappvarmvattenförbrukningen mäts separat. VVC finns.

### Avlopp

Ansluter till kommunalt avlopp. Värmeåtervinning från spillvatten utnyttjas inte, potentialen för detta bedöms som mycket liten.

### Krafftörsörjning

### Reservkraft

### Styranläggning

Datoriserat styr- och övervakningssystem

### Ventilation

Fyra stycken aggregat av FTX-typ. Behovsstyrning förekommer. Toalettergrupper betjänas av separata frånluftfläktar.

### Fläktsystem

### Pumpar

Större pumpar är tryckstyrda.

### Värmeåtervinning

Vätskekopplad värmeåtervinning, drygt 50% temperaturrektningsgrad.

### Radiatorsystem

Dokumentnamn:		Dokumentidentifikation			Fastställt av:	Datum	
		Process	Dok.typ	Bolag			
Dokumentägare:	Författare:				Namn		
					Revidering:	Datum	Rev.



## Verksamhet

Belysning - primära ytor

Belysning - sekundära ytor

System med ljusa och mörka korridorer. Där till exempel endast var tredje armatur är tänd normalt. Kan tändas upp helt med tryckknapp och går då på timer.

Ytterbelysning

Dragskåp

Styrning via tryckknapp eller signal direkt till spjäll.

Övrigt

Dokumentnamn:		Dokumentidentifikation			Fastställd av:	Datum	
		Process	Dok.typ	Bolag			
					Namn		
Dokumentägare:	Författare:				Revidering:	Datum	Rev.